



Administração realiza levantamento e manutenção em locais afetados pelas chuvas

Categoria: Obras

Secretarias: Obras, Viação e Serviços Urbanos

Data de Publicação: 8 de janeiro de 2026

Crédito da Matéria: Adelar de Freitas

Fotos: Ascom/Prefeitura FW

Fonte: Ascom/Prefeitura FW

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e com apoio técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, realizou na tarde de quarta-feira (7) um trabalho de vistoria e recuperação na Rua Caí, no Bairro Aparecida. A ação faz parte do levantamento que a Administração vem executando em diferentes pontos da cidade atingidos pelas fortes chuvas do final do ano.

Durante o período de grande volume de chuva, foram registradas avarias no pavimento da Rua Caí, causadas pela pressão da água na rede pluvial. De acordo com o secretário de Planejamento, o engenheiro civil Valdenir Cadore, um técnico acessou as galerias subterrâneas do local e realizou uma vistoria detalhada.

“Analisamos, com o auxílio de fotos e imagens, toda a tubulação, que continua em perfeitas condições. A avaria identificada na Rua Caí, assim como em outros acessos, foi provocada pelo excesso de chuva concentrada em um curto período, o que aumentou a pressão na rede. O reparo realizado com a regularização da pista foi suficiente para restabelecer as condições normais”, explicou Cadore.

O local receberá um investimento de R\$ 1.753.178,82 — sendo 43% de contrapartida municipal — através do Programa Pluvial RS do governo do estado, que será destinado à construção de uma nova galeria de escoamento pluvial e abrangerá as ruas Carlos Gomes e Avenida João Muniz Reis, interligando a nova estrutura à galeria já existente entre as ruas José Bonifácio e Caí. Estão previstos 200 metros de galeria pluvial, composta por peças pré-moldadas com dimensões externas de 2,90 x 2,90 metros e 1 metro de comprimento cada.